

Provpunkter i Trosaåns avrinningsområde

Sjöar

Sammanställning av mätdata utförd av Weronica Klasson 2013



Stora Kvarnsjön, Klämningen och Övre Gällringen. Foto: Bertil Karlsson

Provpunkter i Trosaåns Avrinningsområde

Sjöar

Trosaåns vattenvårdsförbund har till uppgift att undersöka och informera om vattenmiljön i avrinningsområdet och bidra till ett samordnat vattenvårdsarbete. Genom att fortlöpande följa upp och redovisa vattnets ekologiska och kemiska status fungerar förbundet som en resurs i samhällets planerings- och utvecklingsarbete.

Trosaåns avrinningsområde innehåller en stor mängd sjöar. Denna sammanställning över mätdata omfattar 159 sjöar. Syftet med provtagningarna har varierat. Långa mätserier finns för de sjöar som har kalkats mot förurning. Här har en kalkeffetkuppföljning skett två gånger per år och prover har då tagits på bland annat pH och alkalinitet. Kalkeffekten har i några sjöar följts upp med provfiske där art och storlekssammanställningar gett svar på hur sjöarna svarat på kalkningsåtgärderna.


Längre provserier finns även för sjöar som berörs av renat avloppsvatten från de kommunala reningsverken. Denna så kallade recipientprovtagning omfattar dels sjöar vid reningsverk men även jämförelseprover uppströms reningsverken. Kontrollprogrammen för dessa sjöar innehåller under senare år parametrarna pH, konduktivitet, alkanitet, färg, TOC, P-total, N-total, turbiditet, suspenderande ämnen och nitratkväve.

För övriga sjöar finns ett mycket varierat material av mätdata. Syftet med provtagningarna har varierat varför både tidpunkter och val av parametrar visar en stor spridning.



Stora Kvarnsjön

Foto: Bertil Karlsson



© Länsstyrelsen, Lantmäteriet, NVDB, ESRI Inc, RAÄ, SGU, Sjöfartsverket, SMHI, SVO, SCB, SJV, FM, Bergsstaten, SLU, DIRNAT

Karta över provtagna sjöar inom Trosaåns Avrinningsområde (Vatteninformationssystem Sverige 2012).

Innehållsförteckning

Namn	ID-nummer	Sidnummer
Acksjön	4045	10
Akaren	A016	11
Alsjön	-	12
Alsjön	63-83	13
Aspen	-	14
Avlasjön	63-86	15
Axsjön	63-78	16
Axsjön	63-90	17
Axsjön	63-142	18
Barsättern	63-91	19
Bergasjön	-	20
Bladsjön	63-79	21
Bredsjön	63-100	22
Buddsjön	63-25	23
Dalsjön	63-9	24
Dalsjön	63-133	25
Dammen	-	26
Djupa Holmsjön	63-134	27
Djupvikssjön	63-75	28
Dånsjön	63-30	29
Fd Jullen	-	30
Finnsjön	63-143	31
Flintsjön	63-103	32
Fräkensjön	63-73	33
Frösjön	A074	34
Fårsjön	-	35
Galtsjön	63-77	36
Glådran	63-82	37

Namn	ID-nummer	Sidnummer
Gransjön	63-57	38
Gäddsjön	63-111	39
Gärssjön	63-6	40
Hallsjön	63-45	41
Harsjön	63-96	42
Haversjön	63-49	43
Hedsjön	63-17	44
Hjälmsjön	63-34	45
Hollandssjön	63-63	46
Holmsjön	63-12	47
Holmsjön	63-37	48
Holmsjön	63-74	49
Holmsjön	63-140	50
Hålsjön	-	51
Hårsjön	63-51	52
Högsjön	63-108	53
Igelsjön	-	54
Igelsjön	63-40	55
Igelsjön	63-106a	56
Igelsjön	63-122	57
Katthavet	63-58	58
Kattsjön	63-35	59
Klövsjön	63-139	60
Kvarndammen	63-123	61
Kvarnsjön	-	62
Kvarnsjön	63-59	63
Kvarnsjön	63-65	64
Kvarnsjön	63-136	65
Kyrksjön	63-47	66

Namn	ID-nummer	Sidnummer
Köttsjön	63-88	67
Lavansjön	63-102	68
Lilla Dröpplan	-	69
Lilla Hedningen	63-66	70
Lilla Horssjön	A013	71
Lilla Kalven	63-144	72
Lilla Kalvsjön	63-127	73
Lilla Kobäcken	-	74
Lilla Kvarnsjön	63-72	75
Lilla Mörtsjön	63-115	76
Lilla Mörtsjön	-	77
Lilla Småsjön	-	78
Lilla Stensjön	-	79
Lilla Tomtsjön	63-22b	80
Lillsjön	-	81
Lillsjön	63-13	82
Lillsjön	63-61	83
Lillsjön	63-99	84
Linnaren	63-113	85
Ljungsjön	63-8	86
Ljussjön	63-132	87
Lomsjön	-	88
Lomsjön	63-137	89
Långsjön	63-22	90
Långsjön	63-36	91
Långsjön	63-68	92
Långsjön	63-81	93
Långsjön(lillsjön)	A082	94
Lövsjön	63-21	95


Namn	ID-nummer	Sidnummer
Lövstan	63-112	96
Malmsjön	63-19	97
Marksjön	63-28	98
Masjön	63-26	99
Mörtsjön	-	100
Ned Gällringen	63-114	101
Nerhyttedammen	63-92a	102
Nyckelsjön	63-85	103
Nyckelsjön	63-129	104
Nytången	63-76	105
Rensjön	63-4	106
Rimsjön	63-27	107
Rö mossjön	4046	108
Rösjön	(A)	109
Rösjön	(B)	110
Rösjön	63-39	111
Saltkällsjön	-	112
Sisjön	63-23	113
Sjundasjön	A113	114
Sjögestasjön	63-87	115
Skillötsjön	A087	116
Skirsjön	-	117
Skylsjön	63-105	118
Skysjön	63-119	119
Solbergasjön	63-10	120
Stora Dröpplan	-	121
Stora Envättern	A04	122
Stora Hedningen	63-67	123
Stora Horssjön	A014	124

Namn	ID-nummer	Sidnummer
Stora Kalven	63-145	125
Stora Kalvsjön	63-126	126
Stora Kvarnsjön	63-71	127
Stora Käringsjön	63-38	128
Stora Mörtsjön	63-116	129
Stora Småsjön	-	130
Stora Stensjön	-	131
Stora Svartsjön	63-56	132
Stora Tomtsjön	63-22a	133
Stråsjön	63-125	134
Svartsjön	63-52	135
Svartsjön	63-110	136
Svartsjön	63-138	137
Svarvsjön	63-141	138
Svinsjön	-	139
Tallsjön	63-101	140
Tisjön	-	141
Toren	63-130	142
Tovern	63-117	143
Trehörningen	-	144
Trullsjön	63-98	145
Trynen	63-46	146
Trynen	63-106	147
Trönsjön	A015	148
Trönsjön	63-41	149
Tången	63-120	150
Tällsjön	63-80	151
Uddsjö	-	152
Valasjön	63-42	153

Namn	ID-nummer	Sidnummer
Varvarn	-	154
Vattenledningskärret	-	155
Vittingen	63-21a	156
Vårtan	-	157
Väsby långsjön	-	158
Västra Stensjön	63-69	159
Ålnacken	63-131	160
Ålsken	63-153	161
Älgsjön	63-109	162
Älskaren	63-95	163
Ärlången	63-7	164
Östra Stensjön	63-70	165
Övre Gällringen	63-118	166
Övre Malmtorpsdammen	63-15b	167

Lokalens namn; **Acksjön**

Lokalens id; **4045**



Acksjön, ligger öster om Sjundatorp.

RT90

X; 6554372 Y; 1590612

SWEREF99™

N; 6553753 E; 636685

Har provtagits
mellan åren
1950-2011


Tyvär saknas bild!




Ekologisk STATUS;

?

(enligt Miljö kvalitetsnormerna 2009)



Diagrammet visar ett medel/prov av kvävehalten under åren 1974-2011 i mikrogram/liter.




Diagrammet visar ett medel/prov av fosforhalten under åren 1974-2011 i mikrogram/liter.



Uppdaterad; 2012-12-11

Lokalens namn; **Akaren**

Lokalens id; **A016**



Akaren, ligger norr om Mölnbo.

Har provtagits
mellan åren
1950-2011

RT90
X; 6551470 Y; 1592710

SWEREF99™
N; 6550878 E; 638817


Tyvär saknas bild!




Ekologisk STATUS;

?

(enligt Miljökvalitetsnormerna 2009)



Diagrammet visar ett medel/prov av kvävehalten under åren 1979-2010 i mikrogram/liter.




Diagrammet visar ett medel/prov av fosforhalten under åren 1979-2010 i mikrogram/liter.



Uppdaterad; 2012-12-11

Lokalens namn; **Alsjön**

Lokalens id;



Alsjön, ligger söder om Mölnbo.

RT90
X; 6548180 Y; 1594560

SWEREF99™
N; 6547611 E; 640706

Har provtagits
mellan åren
1951-2006


Tyvär saknas bild!

 **Trosaåns-vvf**


Ekologisk STATUS;

?

(enligt Miljö kvalitetsnormerna 2009)




Diagrammet visar ett prov av kvävehalten under året 2006 i mikrogram/liter.



Diagrammet visar ett prov av fosforhalten under året 2006 i mikrogram/liter.

Lokalens namn; **Alsjön**

Lokalens id; **63-83**



Alsjön, ligger söder om Laxne och väster om Klämningen.

Har provtagits
året 2006

RT90

X; 6559210 Y; 1579090

SWEREF99™

N; 6558450 E; 625109

Tyvär saknas bild!




Ekologisk STATUS;

?

(enligt Miljökvalitetsnormerna 2009)


Kväve



Diagrammet visar ett prov av kvävehalten under året 2006 i mikrogram/liter.



Fosfor




Diagrammet visar ett prov av fosforhalten under året 2006 i mikrogram/liter.

Uppdaterad; 2012-12-11

Lokalens namn; **Aspen**

Lokalens id;



Aspen, ligger Väster om Hölö.

RT90
X; 6544550 Y; 1595840

SWEREF99™
N; 6543998 E; 642030

Har provtagits
mellan åren
1950-2006


Tyvär saknas bild!

 **Trosaåns-vvf**


Ekologisk STATUS;

?

(enligt Miljö kvalitetsnormerna 2009)



Diagrammet visar ett medel av kvävehalten under åren 1979-2006 i mikrogram/liter.



Diagrammet visar ett medel av fosforhalten under åren 1979-2006 i mikrogram/liter.

Lokalens namn; **Avlasjön**

Lokalens id; **63-86**



Avlasjön, ligger vid Blacksta.

RT90
X; 6556460 Y; 1577000

SWEREF99™
N; 6555676 E; 623053


Har provtagits
mellan åren
1988-2006

Obs! Flera provpunkter i sjön




Avlasjön. Foto; Bertil Karlsson

Ekologisk STATUS;
Dålig
(enligt Miljö kvalitetsnormerna 2009)



Diagrammet visar ett prov av kvävehalten åren 1988 och 2006 i mikrogram/liter.



Diagrammet visar ett prov av fosforhalten åren 1988 och 2006 i mikrogram/liter.

Lokalens namn; **Axsjön**

Lokalens id; **63-78**



Axsjön, ligger norr om Marieberg.

RT90

X; 6559340 Y; 1583090

SWEREF99™

N; 6558629 E; 629106

Har provtagits
året 2006


Tyvärr saknas bild!




Ekologisk STATUS;

?

(enligt Miljö kvalitetsnormerna 2009)



Diagrammet visar ett prov av kvävehalten under året 2006 i mikrogram/liter.




Diagrammet visar ett prov av fosforhalten under året 2006 i mikrogram/liter.



Uppdaterad; 2012-12-11

Lokalens namn; **Axsjön**

Lokalens id; **63-90**



Axsjön, ligger väster om Laxne.

RT90
X; 6561540 Y; 1576920


SWEREF99™
N; 6560753 E; 622911

Har provtagits
året 2006


Tyvärr saknas bild!



Ekologisk STATUS;
?
(enligt Miljökvalitetsnormerna 2009)



Diagrammet visar ett prov av kvävehalten under året 2006 i mikrogram/liter.




Diagrammet visar ett prov av fosforhalten under året 2006 i mikrogram/liter.



Lokalens namn; **Axsjön**

Lokalens id; **63-142**



Axsjön, ligger söder om Länna.

RT90
X; 6563570 Y; 1567380

SWEREF99™
N; 6562667 E; 613350


Har provtagits
mellan åren
1991-2006

Har kalkats
Obs! Flera provpunkter i sjön


Tyvär saknas bild!



Ekologisk STATUS;
?
(enligt Miljökvalitetsnormerna 2009)



Diagrammet visar ett prov av kvävehalten under året 2006 i mikrogram/liter.




Diagrammet visar ett prov av fosforhalten under året 2006 i mikrogram/liter.



Uppdaterad; 2012-12-11

Lokalens namn; **Barsättern**

Lokalens id; **63-91**



Barsättern, ligger nordväst om Blacksta.

RT90
X; 6560050 Y; 1575330


SWEREF99™
N; 6559245 E; 621340




Barsättern.
Foto; Bertil Karlsson

Har provtagits
åren
1988 och 2006

Ekologisk STATUS;
?
(enligt Miljökvalitetsnormerna 2009)



Diagrammet visar ett medel/prov av kvävehalten under året 1988 och 2006 i mikrogram/liter.



Diagrammet visar ett medel/prov av fosforhalten under året 1988 och 2006 i mikrogram/liter.

Lokalens namn; **Bergasjön**

Lokalens id;



Bergasjön, ligger nordöst om Mölnbo.

RT90

X; 6549600 Y; 1594120

SWEREF99 TM

N; 6549025 E; 640249

Har provtagits
mellan åren
1950-2006


Tyvär! saknas bild!




Ekologisk STATUS;

?

(enligt Miljökvalitetsnormerna 2009)



Diagrammet visar ett medel av kvävehalten under åren 1982-2006 i mikrogram/liter.



Diagrammet visar ett medel av fosforhalten under åren 1982-2006 i mikrogram/liter.

Lokalens namn; **Bladsjön**

Lokalens id; **63-79**



Bladsjön, ligger väster om Vreta.

Har provtagits
året 2006

RT90

X; 6559780 Y; 1583780


SWEREF99™

N; 6559077 E; 629790


Tyvärr saknas bild!



Ekologisk STATUS;
?
(enligt Miljökvalitetsnormerna 2009)



Diagrammet visar ett prov av kvävehalten under året 2006 i mikrogram/liter.



Diagrammet visar ett prov av fosforhalten under året 2006 i mikrogram/liter.



Lokalens namn; **Bredsjön**

Lokalens id; **63-100**



Bredsjön, ligger norr om Eklund, längs med Sörmlandsleden.

Har provtagits
året 2006

RT90

X; 6565220 Y; 1572470


SWEREF99™

N; 6564378 E; 618418


Tyvär saknas bild!



Ekologisk STATUS;
?
(enligt Miljökvalitetsnormerna 2009)



Diagrammet visar ett prov av kvävehalten under året 2006 i mikrogram/liter.




Diagrammet visar ett prov av fosforhalten under året 2006 i mikrogram/liter.



Lokalens namn; **Buddsjön**

Lokalens id; **63-25**



Buddsjön, ligger norr om Eherndal.

RT90

X; 6542720 Y; 1586540

SWEREF99™


N; 6542056 E; 632755

Har provtagits
året 2006


Tyvärr saknas bild!



Ekologisk STATUS;
?
(enligt Miljö kvalitetsnormerna 2009)



Diagrammet visar ett prov av kvävehalten under året 2006 i mikrogram/liter.



Diagrammet visar ett prov av fosforhalten under året 2006 i mikrogram/liter.



Uppdaterad; 2012-12-11

Lokalens namn; **Dalsjön**

Lokalens id; **63-9**



Dalsjön, ligger norr om Veda.

RT90
X; 6537040 Y; 1585600


SWEREF99™
N; 6536367 E; 631884

Har provtagits
året 2006


Tyvärr saknas bild!



Ekologisk STATUS;
?
(enligt Miljökvalitetsnormerna 2009)



Diagrammet visar ett prov av kvävehalten under året 2006 i mikrogram/liter.



Diagrammet visar ett prov av fosforhalten under året 2006 i mikrogram/liter.



Lokalens namn; **Dalsjön**

Lokalens id; **63-133**



Dalsjön, ligger norr om Öllösa.

RT90
X; 6562970 Y; 1568310

SWEREF99™
N; 6562079 E; 614287

Har provtagits
året 2006


Tyvärr saknas bild!




Ekologisk STATUS;

?

(enligt Miljökvalitetsnormerna 2009)



Diagrammet visar ett prov av kvävehalten under året 2006 i mikrogram/liter.



Diagrammet visar ett prov av fosforhalten under året 2006 i mikrogram/liter.



Uppdaterad; 2012-12-11

Lokalens namn; **Dammen**

Lokalens id;



Dammen, ligger vid Molstaberg.

RT90
X; 6550550 Y; 1590430

SWEREF99™
N; 6549930 E; 636549

Har provtagits
mellan åren
1972-2006


Tyvärr saknas bild!




Ekologisk STATUS;

?

(enligt Miljö kvalitetsnormerna 2009)



Diagrammet visar ett prov av kvävehalten under åren 1973 och 2006 i mikrogram/liter.



Diagrammet visar ett prov av Fosforhalten under åren 1973 och 2006 i mikrogram/liter.

Lokalens namn; **Djupa
Holmsjön**

Lokalens id; **63-134**



Djupa Holmsjön, ligger söder om Åkers
styckesbruk.

RT90

X; 6563210 Y; 1569620

SWEREF99™

N; 6562335 E; 615594

Har provtagits
mellan åren
1984-2012

Tyvär saknas bild!




Trosaåns-vvf


Ekologisk STATUS;

?

(enligt Miljö kvalitetsnormerna 2009)




Diagrammet visar ett medel av kvävehalten
under åren 1987-2012 i mikrogram/liter.



Diagrammet visar ett medel av fosforhalten
under åren 1984-2012 i mikrogram/liter.

Lokalens namn; **Djupvikssjön**

Lokalens id; **63-75**



Djupvikssjön, ligger väster om Vreta.

Har provtagits
året 2006

RT90
X; 6560060 Y; 1582180


SWEREF99™
N; 6559337 E; 628187

Tyvär saknas bild!




Ekologisk STATUS;
?

(enligt Miljökvalitetsnormerna 2009)



Diagrammet visar ett prov av kvävehalten under året 2006 i mikrogram/liter.




Diagrammet visar ett prov av fosforhalten under året 2006 i mikrogram/liter.



Uppdaterad; 2012-12-11

Lokalens namn; **Dånsjön**

Lokalens id; **63-30**




Dånsjön, ligger norr om Vagnhärad.

RT90
X; 6540840 Y; 1596160


SWEREF99™
N; 6540293 E; 642394

Har provtagits
åren
1950 och 2006


Tyvärr saknas bild!



Ekologisk STATUS;
?
(enligt Miljökvalitetsnormerna 2009)



Diagrammet visar ett prov av kvävehalten under året 2006 i mikrogram/liter.




Diagrammet visar ett prov av fosforhalten under året 2006 i mikrogram/liter.



Uppdaterad; 2012-12-11

Lokalens namn; **fd Jullen**

Lokalens id;



fd Jullen, ligger vid Vårdinge.

RT90
X; 6545490 Y; 1590450

SWEREF99™
N; 6544872 E; 636630

Har provtagits
året 2006


Tyvär saknas bild!




Ekologisk STATUS;

?

(enligt Miljö kvalitetsnormerna 2009)



Diagrammet visar ett prov av kvävehalten under året 2006 i mikrogram/liter.




Diagrammet visar ett prov av fosforhalten under året 2006 i mikrogram/liter.



Lokalens namn; **Finnsjön**

Lokalens id; **63-143**



Finnsjön, ligger mellan Länna och Stjärnhov.

Har provtagits
mellan åren
1994-2006

Har kalkats

Obs! Flera provpunkter i sjön




Kalkning över Finnsjön.
Foto; Bertil Karlsson


Ekologisk STATUS;

?

(enligt Miljö kvalitetsnormerna 2009)




Diagrammet visar ett prov av kvävehalten under året 2006 i mikrogram/liter.



Diagrammet visar ett prov av fosforhalten under året 2006 i mikrogram/liter.

Lokalens namn; **Flintsjön**

Lokalens id; **63-103**



Flintsjön, ligger sydväst om Åkers styckesbruk.

Har provtagits
året 2006


RT90
X; 6567260 Y; 1571070

SWEREF99™
N; 6566401 E; 616994

Tyvärr saknas bild!




Kväve



Diagrammet visar ett prov av kvävehalten under året 2006 i mikrogram/liter.

Fosfor



Diagrammet visar ett prov av fosforhalten under året 2006 i mikrogram/liter.



Uppdaterad; 2012-12-11

Lokalens namn; **Fräkensjön**

Lokalens id; **63-73**



Fräkensjön, ligger sydöst om Laxne.

RT90
X; 6558480 Y; 1584110


SWEREF99™
N; 6557781 E; 630136

Har provtagits
åren
1994 och 2006


Tyvärri saknas bild!



Ekologisk STATUS;
?
(enligt Miljökvalitetsnormerna 2009)



Diagrammet visar ett prov av kvävehalten under året 2006 i mikrogram/liter.



Diagrammet visar ett prov av fosforhalten under året 2006 i mikrogram/liter.



Uppdaterad; 2012-12-11

Lokalens namn; **Frösjön**

Lokalens id; **A074**




Frösjön, ligger norr om Gnesta.

Har provtagits
mellan åren
1950-2006


Provfiske har förekommit
1996, 2002 och 2007
www.gnestafiske.se

Obs! Flera provpunkter i sjön




Vassklippning i Frösjön 2012.
Foto; Bertil Karlsson

Ekologisk STATUS;
Otillfredsställande
(enligt Miljö kvalitetsnormerna 2009)




Diagrammet visar ett prov av kvävehalten under året 2006 i mikrogram/liter.



Diagrammet visar ett prov av fosforhalten under året 2006 i mikrogram/liter.

Lokalens namn; **Fårsjön**

Lokalens id;



Fårsjön, ligger sydväst om Höle.

RT90
X; 6542730 Y; 1597050


SWEREF99TM
N; 6542193 E; 643261

Har provtagits
året 2006


Tyvär saknas bild!



Ekologisk STATUS;
?
(enligt Miljökvalitetsnormerna 2009)



Diagrammet visar ett prov av kvävehalten under året 2006 i mikrogram/liter.




Diagrammet visar ett prov av fosforhalten under året 2006 i mikrogram/liter.



Uppdaterad; 2012-12-12

Lokalens namn; **Galtsjön**

Lokalens id; **63-77**



Galtsjön, ligger väster om Nykvarn.

RT90
X; 6561390 Y; 1582250


SWEREF99™
N; 6560668 E; 628241

Har provtagits
året 2006




Galtsjön.
Foto: Bertil Karlsson

Ekologisk STATUS;
?
(enligt Miljö kvalitetsnormerna 2009)




Diagrammet visar ett prov av kvävehalten under året 2006 i mikrogram/liter.



Diagrammet visar ett prov av fosforhalten under året 2006 i mikrogram/liter.

Lokalens namn; **Glådran**

Lokalens id; **63-82**



Glådran, ligger sydväst om Finkarby.

RT90
X; 6562290 Y; 1580540


SWEREF99™
N; 6561547 E; 626521

Har provtagits
året 2006


Tyvär saknas bild!



Ekologisk STATUS;
?
(enligt Miljökvalitetsnormerna 2009)




Diagrammet visar ett prov av kvävehalten under året 2006 i mikrogram/liter.



Diagrammet visar ett prov av fosforhalten under året 2006 i mikrogram/liter.

Lokalens namn; **Gransjön**

Lokalens id; **63-57**



Gransjön, ligger norr om Kleva.

RT90
X; 6545300 Y; 1573970


SWEREF99™
N; 6544484 E; 620158

Har provtagits
året 2006


Tyvärr saknas bild!



Ekologisk STATUS;
?
(enligt Miljökvalitetsnormerna 2009)



Diagrammet visar ett prov av kvävehalten under året 2006 i mikrogram/liter.




Diagrammet visar ett prov av fosforhalten under året 2006 i mikrogram/liter.



Lokalens namn; **Gäddsjön**

Lokalens id; **63-111**



Gäddsjön, ligger öster om Laxne.

Har provtagits
året 2006

RT90

X; 6564160 Y; 1569930

SWEREF99™

N; 6563288 E; 615892


Tyvär saknas bild!




Ekologisk STATUS;

?

(enligt Miljökvalitetsnormerna 2009)



Diagrammet visar ett prov av kvävehalten under året 2006 i mikrogram/liter.




Diagrammet visar ett prov av fosforhalten under året 2006 i mikrogram/liter.



Uppdaterad; 2012-12-12

Lokalens namn; **Gärssjön**

Lokalens id; **63-6**



Gärssjön, ligger norr om Västerljung.

RT90
X; 6537730 Y; 1587560

SWEREF99™
N; 6537080 E; 633835

Har provtagits
året 2006


Tyvär! saknas bild!




Ekologisk STATUS;

?

(enligt Miljökvalitetsnormerna 2009)



Diagrammet visar ett prov av kvävehalten under året 2006 i mikrogram/liter.




Diagrammet visar ett prov av fosforhalten under året 2006 i mikrogram/liter.



Uppdaterad; 2012-12-12

Lokalens namn; **Hallsjön**

Lokalens id; **63-45**



Hallsjön, ligger väster om Gnesta.

RT90
X; 6548250 Y; 1582620


SWEREF99™
N; 6547537 E; 628770

Har provtagits
året 2006


Tyvärr saknas bild!



Ekologisk STATUS;
?
(enligt Miljökvalitetsnormerna 2009)



Diagrammet visar ett prov av kvävehalten under året 2006 i mikrogram/liter.




Diagrammet visar ett prov av fosforhalten under året 2006 i mikrogram/liter.



Uppdaterad; 2012-12-12

Lokalens namn; **Harsjön**

Lokalens id; **63-96**



Harsjön, ligger söder om Åkers styckebruk.

Har provtagits
året 2006


RT90
X; 6565480 Y; 1569970

SWEREF99™
N; 6564608 E; 615916


Tyvärr saknas bild!



Ekologisk STATUS;
?
(enligt Miljö kvalitetsnormerna 2009)



Diagrammet visar ett prov av kvävehalten under året 2006 i mikrogram/liter.




Diagrammet visar ett prov av fosforhalten under året 2006 i mikrogram/liter.



Uppdaterad; 2012-12-12

Lokalens namn; **Haversjön**

Lokalens id; **63-49**



Haversjön, ligger söder om Björnlunda.

RT90
X; 6547990 Y; 1578420


SWEREF99™
N; 6547226 E; 624574

Har provtagits
året 2006




Inloppet till Haversjön.
Foto; Bertil Karlsson

Ekologisk STATUS;
Måttlig
(enligt Miljö kvalitetsnormerna 2009)



Diagrammet visar ett prov av kvävehalten under året 2006 i mikrogram/liter.



Diagrammet visar ett prov av fosforhalten under året 2006 i mikrogram/liter.

Lokalens namn; **Hedsjön**

Lokalens id; **63-17**



Hedsjön, ligger väster om Ehrendal.

RT90
X; 6540620 Y; 1585530

SWEREF99™
N; 6539945 E; 631771

Har provtagits
året 2006


Tyvärri saknas bild!




Ekologisk STATUS;

?

(enligt Miljö kvalitetsnormerna 2009)



Diagrammet visar ett prov av kvävehalten under året 2006 i mikrogram/liter.




Diagrammet visar ett prov av fosforhalten under året 2006 i mikrogram/liter.



Uppdaterad; 2012-12-12

Lokalens namn; **Hjälmsjön**

Lokalens id; **63-34**



Hjälmsjön, ligger väster om Hällestå
(sydväst om Gnesta).

Har provtagits
året 2006

RT90
X; 6546850 Y; 1581170

SWEREF99™
N; 6546120 E; 627337


Tyvärri saknas bild!




Ekologisk STATUS;

?

(enligt Miljökvalitetsnormerna 2009)



Diagrammet visar ett prov av kvävehalten
under året 2006 i mikrogram/liter.




Diagrammet visar ett prov av fosforhalten
under året 2006 i mikrogram/liter.



Uppdaterad; 2012-12-12

Lokalens namn; **Hollandssjön**

Lokalens id; **63-63**



Hollandssjön, ligger nordväst om Gnesta.

RT90
X; 6553390 Y; 1581590

SWEREF99™
N; 6552663 E; 627678

Har provtagits
året 2006


Tyvärri saknas bild!




Ekologisk STATUS;

?

(enligt Miljö kvalitetsnormerna 2009)



Diagrammet visar ett prov av kvävehalten under året 2006 i mikrogram/liter.



Diagrammet visar ett prov av fosforhalten under året 2006 i mikrogram/liter.



Uppdaterad; 2012-12-12

Lokalens namn; **Holmsjön**

Lokalens id; **63-12**



Holmsjön, ligger norr om Tystberga.

Har provtagits
året 2006

RT90

X; 6537230 Y; 1584020

SWEREF99 TM

N; 6536538 E; 630302

Tyvärri saknas bild!




Trosaåns-vvf

Ekologisk STATUS;

?


(enligt Miljökvalitetsnormerna 2009)

Kväve



Diagrammet visar ett prov av kvävehalten under året 2006 i mikrogram/liter.

Fosfor




Diagrammet visar ett prov av fosforhalten under året 2006 i mikrogram/liter.



Uppdaterad; 2012-12-12

Lokalens namn; **Holmsjön**

Lokalens id; **63-37**



Holmsjön, ligger söder om Gnesta.

Har provtagits
året 2006

RT90

X; 6544670 Y; 1585180

SWEREF99™

N; 6543989 E; 631372


Tyvär! saknas bild!




Ekologisk STATUS;

?

(enligt Miljö kvalitetsnormerna 2009)



Diagrammet visar ett prov av kvävehalten under året 2006 i mikrogram/liter.



Diagrammet visar ett prov av fosforhalten under året 2006 i mikrogram/liter.



Uppdaterad; 2012-12-12

Lokalens namn; **Holmsjön**

Lokalens id; **63-74**




Holmsjön, ligger norr om Hedetorp.

RT90
X; 6557880 Y; 1585360

SWEREF99™
N; 6557197 E; 631392


Har provtagits
mellan åren
1994-2006

Har kalkats




Holmsjön.
Foto; Bertil Karlsson

Ekologisk STATUS;
?
(enligt Miljö kvalitetsnormerna 2009)



Diagrammet visar ett prov av kvävehalten under året 2006 i mikrogram/liter.



Diagrammet visar ett prov av fosforhalten under året 2006 i mikrogram/liter.

Lokalens namn; **Holmsjön**

Lokalens id; **63-140**



Holmsjön, ligger söder om Länna.

RT90
X; 6562890 Y; 1566670

SWEREF99TM
N; 6561979 E; 612649

Har provtagits
mellan åren
1991-2006


Tyvär! saknas bild!

 Trosaåns-vvf


Ekologisk STATUS;

Måttlig

(enligt Miljökvalitetsnormerna 2009)



Diagrammet visar ett prov av kvävehalten under året 2006 i mikrogram/liter.



Diagrammet visar ett prov av fosforhalten under året 2006 i mikrogram/liter.

Lokalens namn; **Hålsjön**

Lokalens id;



Hålsjön, ligger norr om Sjunda.

RT90
X; 6554250 Y; 1587850

SWEREF99™
N; 6553598 E; 633925

Har provtagits
åren
1985 och 2006


Tyvärr saknas bild!

 Trosaåns-vvf


Ekologisk STATUS;

?

(enligt Miljökvalitetsnormerna 2009)




Diagrammet visar ett prov av kvävehalten under åren 1985 och 2006 i mikrogram/liter.



Diagrammet visar ett prov av fosforhalten under åren 1985 och 2006 i mikrogram/liter.

Lokalens namn; **Hårsjön**

Lokalens id; **63-51**



Hårsjön, ligger sydväst om Gnesta.

RT90

X; 6545060 Y; 1582760

SWEREF99™

N; 6544350 E; 628948

Har provtagits
året 2006


Tyvär saknas bild!




Ekologisk STATUS;

?

(enligt Miljökvalitetsnormerna 2009)



Diagrammet visar ett prov av kvävehalten under året 2006 i mikrogram/liter.




Diagrammet visar ett prov av fosforhalten under året 2006 i mikrogram/liter.



Uppdaterad; 2012-12-12

Lokalens namn; **Högsjön**

Lokalens id; **63-108**



Högsjön, ligger väster om Nerhyttan.

RT90


X; 6561660 Y; 1571530

SWEREF99™

N; 6560808 E; 617522

Har provtagits
året 2006


Tyvärri saknas bild!




Ekologisk STATUS;

?

(enligt Miljökvalitetsnormerna 2009)



Diagrammet visar ett prov av kvävehalten under året 2006 i mikrogram/liter.



Diagrammet visar ett prov av fosforhalten under året 2006 i mikrogram/liter.



Uppdaterad; 2012-12-12

Lokalens namn; **Igelsjön**

Lokalens id;



Igelsjön, ligger norr om Mölnbo.

RT90
X; 6549880 Y; 1591110

SWEREF99™
N; 6549269 E; 637237

Har provtagits
åren
1979 och 2006


Tyvärr saknas bild!

 Trosaåns-vvf


Ekologisk STATUS;

?

(enligt Miljökvalitetsnormerna 2009)




Diagrammet visar ett prov av kvävehalten under åren 1979 och 2006 i mikrogram/liter.



Diagrammet visar ett prov av fosforhalten under åren 1979 och 2006 i mikrogram/liter.

Lokalens namn; **Igelsjön**

Lokalens id; **63-40**



Igelsjön, ligger väster om Mälby.

RT90
X; 6543670 Y; 1586260

SWEREF99™
N; 6543003 E; 632464

Har provtagits
året 2006


Tyvär saknas bild!

 Trosaåns-vvf


Ekologisk STATUS;

?

(enligt Miljökvalitetsnormerna 2009)




Diagrammet visar ett prov av kvävehalten under året 2006 i mikrogram/liter.



Diagrammet visar ett prov av fosforhalten under året 2006 i mikrogram/liter.

Lokalens namn; **Igelsjön**

Lokalens id; **63-106a**



Igelsjön, ligger öster om Öllösa.

RT90
X; 6558880 Y; 1571410

SWEREF99™
N; 6558028 E; 617435

Har provtagits
året 2006


Tyvär saknas bild!

 Trosaåns-vvf


Ekologisk STATUS;

?

(enligt Miljö kvalitetsnormerna 2009)




Diagrammet visar ett prov av kvävehalten under året 2006 i mikrogram/liter.



Diagrammet visar ett prov av fosforhalten under året 2006 i mikrogram/liter.

Lokalens namn; **Igelsjön**

Lokalens id; **63-122**



Igelsjön, ligger väster om Öllösa.

Har provtagits
året 2006

RT90
X; 6559570 Y; 1565870

SWEREF99™
N; 6558651 E; 611889


Tyvärri saknas bild!




Ekologisk STATUS;

?

(enligt Miljökvalitetsnormerna 2009)



Diagrammet visar ett prov av kvävehalten under året 2006 i mikrogram/liter.




Diagrammet visar ett prov av kvävehalten under året 2006 i mikrogram/liter.

Uppdaterad; 2012-12-12

Lokalens namn; **Katthavet**

Lokalens id; **63-58**



Katthavet, ligger väster om Jakobsberg.

Har provtagits
året 2006

RT90
X; 6546690 Y; 1576320

SWEREF99™
N; 6545902 E; 622491


Tyvär saknas bild!




Ekologisk STATUS;

Måttlig

(enligt Miljökvalitetsnormerna 2009)



Diagrammet visar ett prov av kvävehalten under året 2006 i mikrogram/liter.




Diagrammet visar ett prov av kvävehalten under året 2006 i mikrogram/liter.



Uppdaterad; 2012-12-12

Lokalens namn; **Kattsjön**

Lokalens id; **63-35**



Kattsjön, ligger sydväst om Gnesta
(Väster om Hållsta).

RT90

X; 6545830 Y; 1582870

SWEREF99™

N; 6545121 E; 629049

Har provtagits
året 2006

Tyvärri saknas bild!



Trosaåns-vvf


Ekologisk STATUS;

?

(enligt Miljökvalitetsnormerna 2009)

Kväve

■ Kväve (Mikrogram/l)



Diagrammet visar ett prov av kvävehalten
under året 2006 i mikrogram/liter.

Fosfor

■ Fosfor (Mikrogram/l)



Diagrammet visar ett prov av fosforhalten
under året 2006 i mikrogram/liter.



Uppdaterad; 2012-12-12

Lokalens namn; **Klövsjön**

Lokalens id; **63-139**



Klövsjön, ligger norr om Öllösa.

RT90

X; 6562460 Y; 1567750

SWEREF99 TM

N; 6561562 E; 613733

Har provtagits
mellan åren
1991-2006

Har kalkats

Obs! Flera provpunkter i sjön

Tyvärn saknas bild!




Ekologisk STATUS;

?


(enligt Miljökvalitetsnormerna 2009)

Kväve



Diagrammet visar ett prov av kvävehalten under året 2006 i mikrogram/liter.

Fosfor




Diagrammet visar ett prov av fosforhalten under året 2006 i mikrogram/liter.



Uppdaterad; 2012-12-12

Lokalens namn;
Kvarndammen

Lokalens id; **63-123**



Kvarndammen, ligger i Öllösa.

Har provtagits
året 2006

RT90
X; 6559660 Y; 1566600

SWEREF99™
N; 6558749 E; 612618


Tyvärr saknas bild!

 Trosaåns-vvf


Ekologisk STATUS;

Måttlig

(enligt Miljökvalitetsnormerna 2009)



Diagrammet visar ett prov av kvävehalten under året 2006 i mikrogram/liter.



Diagrammet visar ett prov av fosforhalten under året 2006 i mikrogram/liter.

Lokalens namn; **Kvarnsjön**

Lokalens id;



Kvarnsjön, ligger norr om Sjunda.

RT90

X; 6554020 Y; 1588860

SWEREF99™

N; 6553380 E; 634938

Har provtagits
mellan åren
1972- 2006

Tyvär saknas bild!




Trosaåns-vvf


Ekologisk STATUS;

?

(enligt Miljökvalitetsnormerna 2009)



Diagrammet visar ett prov av kvävehalten under åren 1982, 1985 och 2006 i mikrogram/liter.



Diagrammet visar ett prov av fosforhalten under åren 1982, 1985 och 2006 i mikrogram/liter.

Lokalens namn; **Kvarnsjön**

Lokalens id; **63-59**



Kvarnsjön, ligger väster om Björnlunda.

RT90
X; 6546530 Y; 1575530


SWEREF99™
N; 6545732 E; 621703

Har provtagits
året 2006




Kvarnsjön.
Foto; Bertil Karlsson

Ekologisk STATUS;
Måttlig
(enligt Miljökvalitetsnormerna 2009)




Diagrammet visar ett prov av kvävehalten under året 2006 i mikrogram/liter.



Diagrammet visar ett prov av fosforhalten under året 2006 i mikrogram/liter.

Lokalens namn; **Kvarnsjön**

Lokalens id; **63-65**



Kvarnsjön, ligger norr om Hedetorp.

RT90

X; 6555570 Y; 1585130

SWEREF99™

N; 6554885 E; 631190

Tyvärn saknas bild!



Trosaåns-vvf

Har provtagits
mellan åren
1991-2006


Har kalkats

Obs! Flera provpunkter i sjön


Ekologisk STATUS;

?

(enligt Miljökvalitetsnormerna 2009)



Diagrammet visar ett prov av kvävehalten under året 2006 i mikrogram/liter.



Diagrammet visar ett prov av fosforhalten under året 2006 i mikrogram/liter.

Uppdaterad; 2012-12-12

Lokalens namn; **Kvarnsjön**

Lokalens id; **63-136**



Kvarnsjön, ligger norr om Öllösa.

RT90

X; 6560720 Y; 1566050

SWEREF99™

N; 6559802 E; 612055

Tyvärn saknas bild!



Trosaåns-vvf


Har provtagits
mellan åren
1991-2006

Har kalkats
Obs! Flera provpunkter i sjön


Ekologisk STATUS;

Måttlig

(enligt Miljökvalitetsnormerna 2009)




Diagrammet visar ett prov av kvävehalten under året 2006 i mikrogram/liter.



Diagrammet visar ett prov av fosforhalten under året 2006 i mikrogram/liter.

Lokalens namn; **Kyrksjön**

Lokalens id; **63-47**



Kyrksjön, ligger i Björnlunda.

RT90

X; 6551010 Y; 1566050

SWEREF99™

N; 6550239 E; 624028

Har provtagits
mellan åren
1988-2012

Provfiske har förekommit
2005-2007
(Kyrksjöprojektet)

Obs! Flera provpunkter i sjön




Trålning i Kyrksjön, 2006.

Foto; Kyrksjöprojektet Slutrapport


Ekologisk STATUS;

?

(enligt Miljökvalitetsnormerna 2009)



Diagrammet visar ett medel/prov av kvävehalten under åren 1988-2012 i mikrogram/liter.



Diagrammet visar ett medel/prov av fosforhalten under åren 1988-2012 i mikrogram/liter.

Lokalens namn; **Köttsjön**

Lokalens id; **63-88**



Köttsjön, ligger sydväst om Blacksta.

Har provtagits
året 2006

RT90
X; 6556020 Y; 1574770

SWEREF99™
N; 6555209 E; 620829


Tyvärn saknas bild!

 Trosaåns-vvf

Ekologisk STATUS;


?

(enligt Miljökvalitetsnormerna 2009)



Diagrammet visar ett prov av kvävehalten under året 2006 i mikrogram/liter.

 Trosaåns-vvf



Diagrammet visar ett prov av fosforhalten under året 2006 i mikrogram/liter.

Uppdaterad; 2012-12-12

Lokalens namn; **Lavansjön**

Lokalens id; **63-102**



Lavansjön, ligger sydväst om Klockartorp.

RT90

X; 6566100 Y; 1571500

SWEREF99 TM

N; 6565246 E; 617438

Har provtagits
året 2006

Tyvärn saknas bild!




Trosaåns-vvf


Ekologisk STATUS;

?

(enligt Miljökvalitetsnormerna 2009)




Diagrammet visar ett prov av kvävehalten under året 2006 i mikrogram/liter.



Diagrammet visar ett prov av fosforhalten under året 2006 i mikrogram/liter.

Lokalens namn; **Lilla Dröpplan**

Lokalens id;



Lilla Dröpplan, ligger väster om Sjunda.

RT90

X; 6553380 Y; 1590180

SWEREF99™

N; 6552756 E; 636265

Har provtagits
mellan åren
1972-2006


Tyvärn saknas bild!

 Trosaåns-vvf


Ekologisk STATUS;

?

(enligt Miljökvalitetsnormerna 2009)




Diagrammet visar ett prov av kvävehalten under åren 1973 och 2006 i mikrogram/liter.



Diagrammet visar ett prov av fosforhalten under åren 1973 och 2006 i mikrogram/liter.

Lokalens namn; **Lilla Hedningen**

Lokalens id; **63-66**



Lilla Hedningen, ligger norr om Hedetorp.

RT90

X; 6556250 Y; 1584750

SWEREF99™

N; 6555560 E; 630802

Har provtagits
året 2006


Tyvärn saknas bild!




Ekologisk STATUS;

?

(enligt Miljökvalitetsnormerna 2009)



Diagrammet visar ett prov av kvävehalten under året 2006 i mikrogram/liter.




Diagrammet visar ett prov av fosforhalten under året 2006 i mikrogram/liter.



Lokalens namn; **Lilla Horssjön**

Lokalens id; **A013**



Lilla Horssjön, ligger norr om Molstaberg.

RT90
X; 6553400 Y; 1591760

SWEREF99™
N; 6552796 E; 637844

Har provtagits
mellan åren
1951-2011

Obs! Flera provpunkter i sjön


Tyvärn saknas bild!




Ekologisk STATUS;

?

(enligt Miljö kvalitetsnormerna 2009)




Diagrammet visar ett medel av kvävehalten under åren 1984-2011 i mikrogram/liter.



Diagrammet visar ett medel av fosforhalten under åren 1984-2011 i mikrogram/liter.

Lokalens namn; **Lilla Kalven**

Lokalens id; **63-144**



Lilla Kalven, ligger söder om Länna bruk.

RT90

X; 6564370 Y; 1565510

SWEREF99™

N; 6563444 E; 611471

Har provtagits
året 2006


Tyvärn saknas bild!




Ekologisk STATUS;

?

(enligt Miljökvalitetsnormerna 2009)




Diagrammet visar ett prov av kvävehalten under året 2006 i mikrogram/liter.



Diagrammet visar ett prov av fosforhalten under året 2006 i mikrogram/liter.

Lokalens namn; **Lilla Kalvsjön**

Lokalens id; **63-127**



Lilla Kalvsjön, ligger öster om Öllösa.

RT90

X; 6559860 Y; 1568690

SWEREF99™

N; 6558975 E; 614705

Har provtagits
året 2006


Tyvärn saknas bild!

 Trosaåns-vvf


Ekologisk STATUS;

?

(enligt Miljökvalitetsnormerna 2009)




Diagrammet visar ett prov av kvävehalten under året 2006 i mikrogram/liter.



Diagrammet visar ett prov av fosforhalten under året 2006 i mikrogram/liter.

Lokalens namn; **Lilla Kobäcken**

Lokalens id;



Lilla Kobäcken, ligger öster om Molstaberg.


RT90
X; 6552180 Y; 1593230

SWEREF99™
N; 6551594 E; 639328


Har provtagits
året 2006



Ekologisk STATUS;
?
(enligt Miljö kvalitetsnormerna 2009)




Diagrammet visar ett prov av kvävehalten under året 2006 i mikrogram/liter.



Diagrammet visar ett prov av fosforhalten under året 2006 i mikrogram/liter.

Lokalens namn; **Lilla Kvarnsjön**

Lokalens id; **63-72**



Lilla Kvarnsjön, ligger väster om Vreta.

Har provtagits
åren
1994 och 2006

RT90
X; 6558480 Y; 1583480

SWEREF99™
N; 6557774 E; 629506


Tyvärr saknas bild!




Ekologisk STATUS;

?

(enligt Miljökvalitetsnormerna 2009)



Diagrammet visar ett prov av kvävehalten under året 2006 i mikrogram/liter.




Diagrammet visar ett prov av fosforhalten under året 2006 i mikrogram/liter.



Uppdaterad; 2012-12-13

Lokalens namn; **Lilla Mörtsjön**

Lokalens id;



Lilla Mörtsjön, ligger öster om Sjundatorp.

RT90
X; 6554540 Y; 1591280

SWEREF99™
N; 6553929 E; 637351


Har provtagits
mellan åren
1974-2006

Tyvär saknas bild!


 Trosaåns-vvf

Ekologisk STATUS;
?

(enligt Miljökvalitetsnormerna 2009)




Diagrammet visar ett medel av kvävehalten under åren 1974-2006 i mikrogram/liter.



Diagrammet visar ett medel av fosforhalten under åren 1974-2006 i mikrogram/liter.

Lokalens namn; **Lilla Mörtsjön**

Lokalens id; **63-115**



Lilla Mörtsjön, ligger sydväst om Blacksta.

RT90

X; 6555370 Y; 1573090

SWEREF99™

N; 6554539 E; 619157

Har provtagits
året 2006


Tyvärr saknas bild!




Ekologisk STATUS;

?

(enligt Miljö kvalitetsnormerna 2009)




Diagrammet visar ett prov av kvävehalten under året 2006 i mikrogram/liter.



Diagrammet visar ett prov av fosforhalten under året 2006 i mikrogram/liter.

Lokalens namn; **Lilla Småsjön**

Lokalens id;



Lilla Småsjön, ligger söder om Mölnbo.


RT90
X; 6545340 Y; 1593090

SWEREF99™
N; 6544754 E; 639271


Har provtagits
åren
1972-73 och 2006



Ekologisk STATUS;
?
(enligt Miljökvalitetsnormerna 2009)




Diagrammet visar ett prov av kvävehalten under året 2006 i mikrogram/liter.



Diagrammet visar ett prov av fosforhalten under året 2006 i mikrogram/liter.

Lokalens namn; **Lilla Stensjön**

Lokalens id;



Lilla Stensjön, ligger öster om Mölnbo.


RT90
X; 6548100 Y; 1596340

SWEREF99™
N; 6547553 E; 642487


Har provtagits
åren
1985 och 2006



Ekologisk STATUS;
?
(enligt Miljökvalitetsnormerna 2009)




Diagrammet visar ett prov av kvävehalten under åren 1985 och 2006 i mikrogram/liter.



Diagrammet visar ett prov av fosforhalten under åren 1985 och 2006 i mikrogram/liter.

Lokalens namn; **Lilla Tomtsjön**

Lokalens id; **63-22b**



Lilla Tomtsjön, ligger väster om Ehrendal.

RT90
X; 6541130 Y; 1583220


SWEREF99™
N; 6540427 E; 629455

Har provtagits
året 2006


Tyvär saknas bild!

 Trosaåns-vvf

Ekologisk STATUS;
?
(enligt Miljökvalitetsnormerna 2009)




Diagrammet visar ett prov av kvävehalten under året 2006 i mikrogram/liter.



Diagrammet visar ett prov av fosforhalten under året 2006 i mikrogram/liter.

Lokalens namn; **Lillsjön**

Lokalens id;



Lillsjön, ligger nordöst om Mölnbo.

RT90
X; 6550640 Y; 1595050

SWEREF99 TM
N; 6550076 E; 641166

Har provtagits
mellan åren
1973-2006


Tyvär saknas bild!




Ekologisk STATUS;

?

(enligt Miljökvalitetsnormerna 2009)




Diagrammet visar ett prov av kvävehalten under åren 1979 och 2006 i mikrogram/liter.



Diagrammet visar ett prov av fosforhalten under åren 1979 och 2006 i mikrogram/liter.

Lokalens namn; **Lillsjön**

Lokalens id; **63-13**



Lillsjön, ligger norr om Veda.

RT90
X; 6536790 Y; 1583740

SWEREF99™
N; 6536095 E; 630027

Har provtagits
åren
1982 och 2006

Obs! Flera provpunkter i sjön


Tyvärn saknas bild!




Ekologisk STATUS;

?

(enligt Miljökvalitetsnormerna 2009)




Diagrammet visar ett prov av kvävehalten under året 2006 i mikrogram/liter.



Diagrammet visar ett prov av fosforhalten under året 2006 i mikrogram/liter.

Lokalens namn; **Lillsjön**

Lokalens id; **63-61**



Lillsjön, ligger väster om Björnlunda.

RT90
X; 6549210 Y; 1575110

SWEREF99™
N; 6548406 E; 621251

Har provtagits
året 2006


Tyvär saknas bild!




Ekologisk STATUS;

?

(enligt Miljö kvalitetsnormerna 2009)




Diagrammet visar ett prov av kvävehalten under året 2006 i mikrogram/liter.



Diagrammet visar ett prov av fosforhalten under året 2006 i mikrogram/liter.

Lokalens namn; **Lillsjön**

Lokalens id; **63-99**



Lillsjön, ligger Söder om Åkers stycksbruk.

RT90
X; 6565300 Y; 1572930

SWEREF99™
N; 6564464 E; 618877

Har provtagits
året 2006


Tyvär saknas bild!




Ekologisk STATUS;

?

(enligt Miljökvalitetsnormerna 2009)



Diagrammet visar ett prov av kvävehalten under året 2006 i mikrogram/liter.



Diagrammet visar ett prov av fosforhalten under året 2006 i mikrogram/liter.

Lokalens namn; **Linnaren**

Lokalens id; **63-113**



Linnaren, ligger väster om Blacksta.

Har provtagits
året 2006

RT90
X; 6557810 Y; 1572120

SWEREF99™
N; 6556967 E; 618158

Tyvär saknas bild!




Trosaåns-vvf


Ekologisk STATUS;

?

(enligt Miljökvalitetsnormerna 2009)




Diagrammet visar ett prov av kvävehalten under året 2006 i mikrogram/liter.



Diagrammet visar ett prov av fosforhalten under året 2006 i mikrogram/liter.

Lokalens namn; **Ljungsjön**

Lokalens id; **63-8**



Ljungsjön, ligger norr om Veda.

RT90
X; 6535560 Y; 1585310

SWEREF99™
N; 6534884 E; 631612

Har provtagits
året 2006


Tyvär saknas bild!




Ekologisk STATUS;

?

(enligt Miljökvalitetsnormerna 2009)



Diagrammet visar ett prov av kvävehalten under året 2006 i mikrogram/liter.



Diagrammet visar ett prov av fosforhalten under året 2006 i mikrogram/liter.

Lokalens namn; **Ljussjön**

Lokalens id; **63-132**



Ljussjön, ligger norr om Öllösa.

RT90
X; 6561570 Y; 1567800

SWEREF99™
N; 6560673 E; 613794

Tyvär saknas bild!

 **Trosaåns-vvf**


Har provtagits
mellan åren
1991-2006

Har kalkats
Obs! Flera provpunkter i sjön


Ekologisk STATUS;

?

(enligt Miljökvalitetsnormerna 2009)




Diagrammet visar ett prov av kvävehalten under året 2006 i mikrogram/liter.



Diagrammet visar ett prov av fosforhalten under året 2006 i mikrogram/liter.

Lokalens namn; **Lomsjön**

Lokalens id;



Lomsjön, ligger väster om Romsjön.

RT90

X; 6555440 Y; 1588130

SWEREF99™

N; 6554791 E; 634191

Har provtagits
mellan åren
1972-2006


Tyvärr saknas bild!

 Trosaåns-vvf


Ekologisk STATUS;

?

(enligt Miljökvalitetsnormerna 2009)




Diagrammet visar ett prov av kvävehalten under året 2006 i mikrogram/liter.



Diagrammet visar ett prov av fosforhalten under året 2006 i mikrogram/liter.

Lokalens namn; **Lomsjön**

Lokalens id; **63-137**



Lomsjön, ligger nordväst om Öllösa.

RT90
X; 6561350 Y; 1565680

SWEREF99™
N; 6560428 E; 611678

Har provtagits
året 2006


Tyvär saknas bild!




Ekologisk STATUS;

?

(enligt Miljökvalitetsnormerna 2009)



Diagrammet visar ett prov av kvävehalten under året 2006 i mikrogram/liter.



Diagrammet visar ett prov av fosforhalten under året 2006 i mikrogram/liter.

Lokalens namn; **Långsjön**

Lokalens id; **63-22**



Långsjön, ligger Väster om Ehrendal.

RT90
X; 6541490 Y; 1582550

SWEREF99™
N; 6540779 E; 628781


Har provtagits
året 2006

Tyvärr saknas bild!


 Trosaåns-vvf

Ekologisk STATUS;
?

(enligt Miljökvalitetsnormerna 2009)



Diagrammet visar ett prov av kvävehalten under året 2006 i mikrogram/liter.



Diagrammet visar ett prov av fosforhalten under året 2006 i mikrogram/liter.

Lokalens namn; **Långsjön**

Lokalens id; **63-36**



Långsjön, ligger sydväst om Gnesta.

Har provtagits
året 2006

RT90

X; 6545950 Y; 1584380

SWEREF99™

N; 6545259 E; 630557

Tyvärn saknas bild!




Trosaåns-vvf


Ekologisk STATUS;

?

(enligt Miljökvalitetsnormerna 2009)



Diagrammet visar ett prov av kvävehalten under året 2006 i mikrogram/liter.



Diagrammet visar ett prov av fosforhalten under året 2006 i mikrogram/liter.

Lokalens namn; **Långsjön**

Lokalens id; **63-68**



Långsjön, ligger norr om Hedetorp.

RT90
X; 6556420 Y; 1585770

SWEREF99™
N; 6555742 E; 631820

Har provtagits
mellan åren
1991-2006


Har kalkats
Obs! Flera provpunkter i sjön

Tyvärn saknas bild!


 Trosaåns-vvf

Ekologisk STATUS;
?

(enligt Miljökvalitetsnormerna 2009)




Diagrammet visar ett prov av kvävehalten under året 2006 i mikrogram/liter.



Diagrammet visar ett prov av fosforhalten under året 2006 i mikrogram/liter.

Lokalens namn; **Långsjön**

Lokalens id; **63-81**



Långsjön, ligger öster om Laxne och Klämningen.


RT90
X; 6560940 Y; 1582640

SWEREF99™
N; 6560223 E; 628636


Har provtagits
året 2006



Ekologisk STATUS;
?
(enligt Miljökvalitetsnormerna 2009)



Diagrammet visar ett prov av kvävehalten under året 2006 i mikrogram/liter.



Diagrammet visar ett prov av fosforhalten under året 2006 i mikrogram/liter.

Lokalens namn; **Långsjön**
(Lillsjön)

Lokalens id; **A082**

Långsjön(Lillsjön), ligger i Mölnbo.

Har provtagits mellan åren 1950-2011

Obs! Flera provpunkter i sjön

RT90

X; 6548040 Y; 1592980

SWEREF99 TM

N; 6547452 E; 639129


Tyvärr saknas bild!




Ekologisk STATUS;

Måttlig

(enligt Miljökvalitetsnormerna 2009)




Diagrammet visar ett prov/medel av kvävehalten under åren 1972-2011 i mikrogram/liter.



Diagrammet visar ett prov/medel av fosforhalten under åren 1972-2011 i mikrogram/liter.

Lokalens namn; **Lövsjön**

Lokalens id; **63-21**



Lövsjön, ligger norr om Ehrendal.

RT90
X; 6541790 Y; 1585090


SWEREF99™
N; 6541109 E; 631317

Har provtagits
året 2006


Tyvär saknas bild!



Ekologisk STATUS;
?
(enligt Miljö kvalitetsnormerna 2009)



Diagrammet visar ett prov av kvävehalten under året 2006 i mikrogram/liter.




Diagrammet visar ett prov av fosforhalten under året 2006 i mikrogram/liter.



Uppdaterad; 2012-12-13

Lokalens namn; **Lövstan**

Lokalens id; **63-112**



Lövstan, ligger Väster om Blacksta.

RT90
X; 6557580 Y; 1574670

SWEREF99™
N; 6556768 E; 620710

Har provtagits
året 2006


Tyvär saknas bild!




Ekologisk STATUS;

?

(enligt Miljökvalitetsnormerna 2009)



Diagrammet visar ett prov av kvävehalten under året 2006 i mikrogram/liter.



Diagrammet visar ett prov av fosforhalten under året 2006 i mikrogram/liter.

Lokalens namn; **Malmsjön**

Lokalens id; **63-19**



Malmsjön, ligger vid Eherendal.

Har provtagits
året 2006




Malmsjön vid Eherdals ruiner.
Foto; Bertil Karlsson


Ekologisk STATUS;

?

(enligt Miljökvalitetsnormerna 2009)




Diagrammet visar ett prov av kvävehalten under året 2006 i mikrogram/liter.



Diagrammet visar ett prov av fosforhalten under året 2006 i mikrogram/liter.

Lokalens namn; **Marksjön**

Lokalens id; **63-28**




Marksjön, ligger söder om Gnesta.

RT90
X; 6546090 Y; 1585830


SWEREF99™
N; 6545417 E; 632005

Har provtagits
året 2006


Tyvär saknas bild!



Ekologisk STATUS;
?
(enligt Miljökvalitetsnormerna 2009)




Diagrammet visar ett prov av kvävehalten under året 2006 i mikrogram/liter.



Diagrammet visar ett prov av fosforhalten under året 2006 i mikrogram/liter.

Lokalens namn; **Masjön**

Lokalens id; **63-26**



Masjön, ligger norr om Eherndal.

RT90
X; 6542170 Y; 1586380


SWEREF99™
N; 6541504 E; 632602

Har provtagits
året 2006


Tyvär saknas bild!



Ekologisk STATUS;
?
(enligt Miljökvalitetsnormerna 2009)




Diagrammet visar ett prov av kvävehalten under året 2006 i mikrogram/liter.



Diagrammet visar ett prov av fosforhalten under året 2006 i mikrogram/liter.

Lokalens namn; **Mörtsjön**

Lokalens id;



Mörtsjön, ligger vid Molstaberg.

RT90
X; 6551930 Y; 1591700


SWEREF99™
N; 6551325 E; 637802

Har provtagits
mellan åren
1950-2006


Tyvärr saknas bild!



Ekologisk STATUS;
?
(enligt Miljökvalitetsnormerna 2009)




Diagrammet visar ett prov av kvävehalten under året 2006 i mikrogram/liter.



Diagrammet visar ett prov av fosforhalten under året 2006 i mikrogram/liter.

Lokalens namn; **Nedre Gällringen**

Lokalens id; **63-114**



Nedre Gällringen, ligger söder om Stackfjällen.

Har provtagits
året 2006

RT90
X; 6555700 Y; 1571510

SWEREF99TM
N; 6554850 E; 617574

Tyvärr saknas bild!




Trosaåns-vvf


Ekologisk STATUS;

Måttlig

(enligt Miljökvalitetsnormerna 2009)



Diagrammet visar ett prov av kvävehalten under året 2006 i mikrogram/liter.



Diagrammet visar ett prov av fosforhalten under året 2006 i mikrogram/liter.

Lokalens namn;
Nerhyttedammen

Lokalens id; **63-92a**



Nerhyttedammen, ligger vid Nerhyttan.

Har provtagits
året 2006


RT90
X; 6562200 Y; 1573660

SWEREF99™
N; 6561374 E; 619644


Tyvär saknas bild!



Ekologisk STATUS;
?
(enligt Miljökvalitetsnormerna 2009)




Diagrammet visar ett prov av kvävehalten under året 2006 i mikrogram/liter.



Diagrammet visar ett prov av fosforhalten under året 2006 i mikrogram/liter.

Lokalens namn; **Nyckelsjön**

Lokalens id; **63-85**



Nyckelsjön, ligger öster om Blacksta.

Har provtagits
mellan åren
1988-2006


RT90
X; 6556310 Y; 1579230

SWEREF99™
N; 6555553 E; 625284


Tyvärr saknas bild!



Ekologisk STATUS;
Otillfredsställande
(enligt Miljökvalitetsnormerna 2009)




Diagrammet visar ett medel av kvävehalten under åren 1988-2006 i mikrogram/liter.



Diagrammet visar ett medel av fosforhalten under åren 1988-2006 i mikrogram/liter.

Lokalens namn; **Nyckelsjön**

Lokalens id; **63-129**



Nyckelsjön, ligger norr om Öllösa.

RT90
X; 6562740 Y; 1568920

SWEREF99™
N; 6561856 E; 614900

Tyvär saknas bild!




Har provtagits
mellan åren
1991-2006

Har kalkats
Obs! Flera provpunkter i sjön


Ekologisk STATUS;

?

(enligt Miljö kvalitetsnormerna 2009)




Diagrammet visar ett prov av kvävehalten under året 2006 i mikrogram/liter.



Diagrammet visar ett prov av fosforhalten under året 2006 i mikrogram/liter.

Lokalens namn; **Nytången**

Lokalens id; **63-76**



Nytången, ligger öster om Laxne och Klämningen.

Har provtagits
året 2006

RT90

X; 6561100 Y; 1581430

SWEREF99™

N; 6560368 E; 627425

Foto saknas bild!




Trosaåns-vvf


Ekologisk STATUS;

?

(enligt Miljökvalitetsnormerna 2009)



Diagrammet visar ett prov av kvävehalten under året 2006 i mikrogram/liter.



Diagrammet visar ett prov av fosforhalten under året 2006 i mikrogram/liter.



Trosaåns-vvf

Uppdaterad; 2012-12-13

Lokalens namn; **Rensjön**

Lokalens id; **63-4**



Rensjön, ligger väster om Västerlång.

RT90
X; 6533600 Y; 1592150

SWEREF99™
N; 6533007 E; 638473


Har provtagits
mellan åren
1950-2006

Har Kalkats
Obs! Flera provpunkter i sjön


Tyvär saknas bild!



Ekologisk STATUS;
?
(enligt Miljökvalitetsnormerna 2009)




Diagrammet visar ett prov av kvävehalten under året 2006 i mikrogram/liter.



Diagrammet visar ett prov av fosforhalten under året 2006 i mikrogram/liter.

Lokalens namn; **Rimsjön**

Lokalens id; **63-27**



Rimsjön, ligger norr om Ehrendal.

RT90
X; 6541980 Y; 1585960


SWEREF99™
N; 6541310 E; 632184

Har provtagits
året 2006


Tyvär saknas bild!



Ekologisk STATUS;
?
(enligt Miljökvalitetsnormerna 2009)



Diagrammet visar ett prov av kvävehalten under året 2006 i mikrogram/liter.



Diagrammet visar ett prov av fosforhalten under året 2006 i mikrogram/liter.

Lokalens namn; **Rö mossjön**

Lokalens id; **4046**



Rö mossjön, ligger norr om Sjöunda.

RT90
X; 6554590 Y; 1588820

SWEREF99™
N; 6553950 E; 634891


Har provtagits
mellan åren
1950-2011

Obs! Flera provpunkter i sjön


Tyvärr saknas bild!



Ekologisk STATUS;
?
(enligt Miljökvalitetsnormerna 2009)



Diagrammet visar ett prov/medel av kvävehalten under åren 1982-2011 i mikrogram/liter.



Diagrammet visar ett prov/medel av fosforhalten under åren 1982-2011 i mikrogram/liter.

Lokalens namn; **Rösjön**

Lokalens id; **(A)**



Rösjön, ligger öster om Molstaberg.

RT90
X; 6550920 Y; 1590850


SWEREF99™
N; 6550305 E; 636964

Har provtagits
mellan åren
1950-2009


Tyvär saknas bild!



Ekologisk STATUS;
?
(enligt Miljökvalitetsnormerna 2009)



Diagrammet visar ett prov av kvävehalten under åren 1973-2009 i mikrogram/liter.



Diagrammet visar ett prov av fosforhalten under åren 1973-2009 i mikrogram/liter.

Lokalens namn; **Rösjön**

Lokalens id; **(B)**



Rösjön, ligger öster om Mölnbo.

RT90
X; 6549070 Y; 1595040

SWEREF99™
N; 6548507 E; 641175

Har provtagits
mellan åren
1951-2006


Tyvär saknas bild!

 **Trosaåns-vvf**


Ekologisk STATUS;

?

(enligt Miljökvalitetsnormerna 2009)




Diagrammet visar ett prov av kvävehalten under åren 1979-2006 i mikrogram/liter.



Diagrammet visar ett prov av fosforhalten under åren 1979-2006 i mikrogram/liter.

Lokalens namn; **Rösjön**

Lokalens id; **63-39**



Rösjön, ligger väster om Mälby.

Har provtagits
året 2006


RT90
X; 6543990 Y; 1585740

SWEREF99™
N; 6543316 E; 631940


Tyvärr saknas bild!



Ekologisk STATUS;
?
(enligt Miljökvalitetsnormerna 2009)




Diagrammet visar ett prov av kvävehalten under året 2006 i mikrogram/liter.



Diagrammet visar ett prov av fosforhalten under året 2006 i mikrogram/liter.

Lokalens namn; **Saltkällsjön**

Lokalens id;



Saltkällsjön, ligger norr om Molstaberg.

Har provtagits
mellan åren
1950-2006


RT90
X; 6551430 Y; 1590230

SWEREF99™
N; 6550808 E; 636339


Tyvärr saknas bild!



Ekologisk STATUS;
?
(enligt Miljökvalitetsnormerna 2009)



Diagrammet visar ett prov av kvävehalten under åren 1982-2006 i mikrogram/liter.



Diagrammet visar ett prov av fosforhalten under åren 1982-2006 i mikrogram/liter.

Lokalens namn; **Sisjön**

Lokalens id; **63-23**



Sisjön, ligger väster om Eherendal.

Har provtagits
året 2006


RT90
X; 6541450 Y; 1582100

SWEREF99™
N; 6540733 E; 628332


Tyvär saknas bild!



Ekologisk STATUS;
?
(enligt Miljökvalitetsnormerna 2009)



Diagrammet visar ett prov av kvävehalten under året 2006 i mikrogram/liter.



Diagrammet visar ett prov av fosforhalten under året 2006 i mikrogram/liter.

Lokalens namn; **Sjundasjön**

Lokalens id; **A113**



Sjundasjön, ligger öster om Sjunda.


Har provtagits
mellan åren
1950-2011

Obs! Flera provpunkter i sjön

RT90
X; 6552800 Y; 1589150

SWEREF99™
N; 6552164 E; 635242


Tyvär saknas bild!




Ekologisk STATUS;

?

(enligt Miljökvalitetsnormerna 2009)




Diagrammet visar ett prov av kvävehalten under åren 1972-2011 i mikrogram/liter.



Diagrammet visar ett prov av fosforhalten under åren 1972-2011 i mikrogram/liter.

Lokalens namn; **Sjögestasjön**

Lokalens id; **63-87**



Sjögestasjön, ligger söder om Blacksta.

Har provtagits
året 2006

RT90

X; 6555340 Y; 1576770

SWEREF99 TM

N; 6554554 E; 622836

Tyvär! saknas bild!




Trosaåns-vvf


Ekologisk STATUS;

?

(enligt Miljökvalitetsnormerna 2009)




Diagrammet visar ett prov av kvävehalten under året 2006 i mikrogram/liter.



Diagrammet visar ett prov av fosforhalten under året 2006 i mikrogram/liter.

Lokalens namn; **Skillötsjön**

Lokalens id; **A087**



Skillötsjön, ligger öster om Gnesta.

Har provtagits
mellan åren
1950-2011


RT90
X; 6548470 Y; 1588740

SWEREF99™
N; 6547831 E; 634885


Tyvärr saknas bild!



Ekologisk STATUS;
Otillfredsställande
(enligt Miljökvalitetsnormerna 2009)




Diagrammet visar ett prov/medel av kvävehalten under åren 1972-2011 i mikrogram/liter.



Diagrammet visar ett prov/medel av fosforhalten under åren 1972-2011 i mikrogram/liter.

Lokalens namn; **Skirsjön**

Lokalens id;



Skirsjön, ligger öster om Molstaberg.

Har provtagits
mellan åren
1950-2006


RT90
X; 6550630 Y; 1591600

SWEREF99™
N; 6550025 E; 637718


Tyvärr saknas bild!



Ekologisk STATUS;
?
(enligt Miljökvalitetsnormerna 2009)



Diagrammet visar ett prov/medel av kvävehalten under åren 1972-2006 i mikrogram/liter.



Diagrammet visar ett prov/medel av fosforhalten under åren 1972-2006 i mikrogram/liter.

Lokalens namn; **Skylsjön**

Lokalens id; **63-105**



Skylsjön, ligger väster om Blacksta.

Har provtagits
året 2006


RT90
X; 6559110 Y; 1573590

SWEREF99™
N; 6558284 E; 619612


Tyvär saknas bild!



Ekologisk STATUS;
?
(enligt Miljökvalitetsnormerna 2009)



Diagrammet visar ett prov av kvävehalten under året 2006 i mikrogram/liter.



Diagrammet visar ett prov av fosforhalten under året 2006 i mikrogram/liter.

Lokalens namn; **Skysjön**

Lokalens id; **63-119**



Skysjön, ligger sydöst om Öllösa.

RT90
X; 6557620 Y; 1570640


SWEREF99™
N; 6556759 E; 616681

Har provtagits
året 2006


Tyvärr saknas bild!



Ekologisk STATUS;
?
(enligt Miljökvalitetsnormerna 2009)



Diagrammet visar ett prov av kvävehalten under året 2006 i mikrogram/liter.



Diagrammet visar ett prov av fosforhalten under året 2006 i mikrogram/liter.

Lokalens namn; **Solbergasjön**

Lokalens id; **63-10**



Solbergasjön, ligger norr om Solberga.

RT90

X; 6537460 Y; 1585880

SWEREF99™

N; 6536790 E; 632159

Har provtagits
året 2006

Tyvär saknas bild!




Trosaåns-vvf


Ekologisk STATUS;

?

(enligt Miljökvalitetsnormerna 2009)




Diagrammet visar ett prov av kvävehalten under året 2006 i mikrogram/liter.



Diagrammet visar ett prov av fosforhalten under året 2006 i mikrogram/liter.

Lokalens namn; **Stora Dröpplan**

Lokalens id;



Stora Dröpplan, ligger öster om Sjunda och Sjundasjön.

RT90
X; 6553230 Y; 1590720


SWEREF99™
N; 6552613 E; 636807

Har provtagits
mellan åren
1972-2006


Tyvär! saknas bild!



Ekologisk STATUS;
?
(enligt Miljö kvalitetsnormerna 2009)



Diagrammet visar ett prov av kvävehalten under åren 1979-2006 i mikrogram/liter.



Diagrammet visar ett prov av fosforhalten under åren 1979-2006 i mikrogram/liter.

Lokalens namn; **Stora
Envättern**

Lokalens id; **A04**



Stora Envättern, ligger nordöst om Hedetorp.

RT90
X; 6556060 Y; 1588250


SWEREF99™
N; 6555412 E; 634303

Har provtagits
mellan åren
1950-2012


Tyvär saknas bild!



Ekologisk STATUS;
?
(enligt Miljö kvalitetsnormerna 2009)




Diagrammet visar ett medel av kvävehalten under åren 1972-2012 i mikrogram/liter.



Diagrammet visar ett medel av fosforhalten under åren 1972-2012 i mikrogram/liter.

Lokalens namn; **Stora Hedningen**

Lokalens id; **63-67**



Stora Hedningen, ligger öster om Marieberg.

Har provtagits
åren
1994 och 2006


RT90
X; 6556410 Y; 1584440

SWEREF99™
N; 6555716 E; 630490


Tyvärr saknas bild!



Ekologisk STATUS;
?
(enligt Miljökvalitetsnormerna 2009)




Diagrammet visar ett prov av kvävehalten under året 2006 i mikrogram/liter.



Diagrammet visar ett prov av fosforhalten under året 2006 i mikrogram/liter.

Lokalens namn; **Stora Horssjön**

Lokalens id; **A014**



Stora Horssjön, ligger öster om Sjunda och Sjundasjön.

Har provtagits
mellan åren
1951-2011


RT90
X; 6553440 Y; 1591580

SWEREF99™
N; 6552833 E; 637664


Tyvärr saknas bild!



Ekologisk STATUS;
?
(enligt Miljö kvalitetsnormerna 2009)



Diagrammet visar ett prov av kvävehalten under året 2006 i mikrogram/liter.



Diagrammet visar ett prov av fosforhalten under året 2006 i mikrogram/liter.

Lokalens namn; **Stora Kalven**

Lokalens id; **63-145**



Stora Kalven, ligger norr om Öllösa.

RT90
X; 6564250 Y; 1565300

SWEREF99™
N; 6563322 E; 611263


Har provtagits
mellan åren
1994-2006

Har kalkats
Obs! Flera provpunkter i sjön




Stora Kalven.
Foto; Bertil Karlsson

Ekologisk STATUS;
Måttlig
(enligt Miljö kvalitetsnormerna 2009)




Diagrammet visar ett prov av kvävehalten under året 2006 i mikrogram/liter.



Diagrammet visar ett prov av fosforhalten under året 2006 i mikrogram/liter.

Lokalens namn; **Stora Kalvsjön**

Lokalens id; **63-126**



Stora Kalvsjön, ligger öster om Öllösa.

RT90
X; 6560220 Y; 1568530


SWEREF99™
N; 6559332 E; 614540

Har provtagits
året 2006


Tyvärr saknas bild!



Ekologisk STATUS;
?
(enligt Miljökvalitetsnormerna 2009)



Diagrammet visar ett prov av kvävehalten under året 2006 i mikrogram/liter.



Diagrammet visar ett prov av fosforhalten under året 2006 i mikrogram/liter.

Lokalens namn; **Stora Kvarnsjön**

Lokalens id; **63-71**



Stora Kvarnsjön, ligger öster om Hammersta och Klämningen.

Har provtagits
mellan åren
1991-2006

Har kalkats
Obs! Flera provpunkter i sjön

RT90
X; 6558730 Y; 1582350

SWEREF99™
N; 6558010 E; 628373




Stora Kvarnsjön.
Foto; Bertil Karlsson


Ekologisk STATUS;

?

(enligt Miljö kvalitetsnormerna 2009)




Diagrammet visar ett prov av kvävehalten under året 2006 i mikrogram/liter.



Diagrammet visar ett prov av fosforhalten under året 2006 i mikrogram/liter.

Lokalens namn; **Stora Käringsjön**

Lokalens id; **63-38**



Stora Käringsjön, ligger söder om Gnesta.

RT90
X; 6543800 Y; 1584850

SWEREF99™
N; 6543116 E; 631053

Har provtagits
året 2006

Tyvärr saknas bild!




Trosaåns-vvf


Ekologisk STATUS;

?

(enligt Miljökvalitetsnormerna 2009)




Diagrammet visar ett prov av kvävehalten under året 2006 i mikrogram/liter.



Diagrammet visar ett prov av fosforhalten under året 2006 i mikrogram/liter.

Lokalens namn; **Stora Mörtsjön**

Lokalens id; **63-116**



Stora Mörtsjön, ligger sydväst om Blacksta.

RT90

X; 6555810 Y; 1573860

SWEREF99™

N; 6554988 E; 619922

Har provtagits
året 2006

Tyvärr saknas bild!




Trosaåns-vvf


Ekologisk STATUS;

?

(enligt Miljökvalitetsnormerna 2009)




Diagrammet visar ett prov av kvävehalten under året 2006 i mikrogram/liter.



Diagrammet visar ett prov av fosforhalten under året 2006 i mikrogram/liter.

Lokalens namn; **Stora Småsjön**

Lokalens id;



Stora Småsjön, ligger söder om Mölnbo.


RT90
X; 6545170 Y; 1592370

SWEREF99™
N; 6544576 E; 638553


Har provtagits
mellan åren
1950-2006



Ekologisk STATUS;
?
(enligt Miljökvalitetsnormerna 2009)




Diagrammet visar ett prov av kvävehalten under åren 1972-2006 i mikrogram/liter.



Diagrammet visar ett prov av fosforhalten under åren 1972-2006 i mikrogram/liter.

Lokalens namn; **Stora Stensjön**

Lokalens id;



Stora Stensjön, ligger öster om Mölnbo.

RT90
X; 6548290 Y; 1595380

SWEREF99™
N; 6547731 E; 641525

Har provtagits
mellan åren
1951-2006


Tyvär saknas bild!




Ekologisk STATUS;

?

(enligt Miljökvalitetsnormerna 2009)




Diagrammet visar ett medel/prov av kvävehalten under åren 1982-2006 i mikrogram/liter.



Diagrammet visar ett medel/prov av fosforhalten under åren 1982-2006 i mikrogram/liter.

Lokalens namn; **Stora Svartsjön**

Lokalens id; **63-56**



Stora Svartsjön, ligger norr om Axala.

RT90
X; 6544540 Y; 1577450


SWEREF99™
N; 6543766 E; 623646

Har provtagits
året 2006


Tyvärr saknas bild!

 **Trosaåns-vvf**

Ekologisk STATUS;
?
(enligt Miljökvalitetsnormerna 2009)



Diagrammet visar ett prov av kvävehalten under året 2006 i mikrogram/liter.



Diagrammet visar ett prov av fosforhalten under året 2006 i mikrogram/liter.

Lokalens namn; **Stora Tomtsjön**

Lokalens id; **63-22a**



Stora Tomtsjön, ligger väster om Eherendal.


RT90
X; 6541580 Y; 1583280

SWEREF99™
N; 6540877 E; 629510


Har provtagits
året 2006



Ekologisk STATUS;
?
(enligt Miljökvalitetsnormerna 2009)




Diagrammet visar ett prov av kvävehalten under året 2006 i mikrogram/liter.



Diagrammet visar ett prov av fosforhalten under året 2006 i mikrogram/liter.

Lokalens namn; **Stråsjön**

Lokalens id; **63-125**



Stråsjön, ligger vid Öllösa.

RT90
X; 6559900 Y; 1567200


SWEREF99™
N; 6558997 E; 613215

Har provtagits
året 2006


Tyvär saknas bild!



Ekologisk STATUS;
?
(enligt Miljökvalitetsnormerna 2009)




Diagrammet visar ett prov av kvävehalten
året 2006 i Mikrogram/liter.



Diagrammet visar ett prov av fosforhalten
året 2006 i Mikrogram/liter.

Lokalens namn; **Svartsjön**

Lokalens id; **63-52**



Svartsjön, ligger nordväst om Eherendal.

RT90
X; 6542540 Y; 1584070


SWEREF99™
N; 6541847 E; 630288

Har provtagits
året 2006


Tyvär saknas bild!

 **Trosaåns-vvf**

Ekologisk STATUS;
?
(enligt Miljökvalitetsnormerna 2009)




Diagrammet visar ett prov av kvävehalten under året 2006 i mikrogram/liter.



Diagrammet visar ett prov av fosforhalten under året 2006 i mikrogram/liter.

Lokalens namn; **Svartsjön**

Lokalens id; **63-110**



Svartsjön, ligger söder om Eklund.

RT90
X; 6563100 Y; 1571240

SWEREF99™
N; 6562244 E; 617214

Har provtagits
året 2006


Tyvärr saknas bild!




Ekologisk STATUS;

?

(enligt Miljökvalitetsnormerna 2009)



Diagrammet visar ett prov av kvävehalten under året 2006 i mikrogram/liter.



Diagrammet visar ett prov av fosforhalten under året 2006 i mikrogram/liter.

Lokalens namn; **Svartsjön**

Lokalens id; **63-138**



Svartsjön, ligger norr om Öllösa.


RT90
X; 6561970 Y; 1567400

SWEREF99TM
N; 6561068 E; 613390


Har provtagits
åren
1992, 1994 och 2006



Ekologisk STATUS;
?
(enligt Miljökvalitetsnormerna 2009)




Diagrammet visar ett prov av kvävehalten under åren 1992 och 2006 i mikrogram/liter.



Diagrammet visar ett prov av fosforhalten under åren 1992 och 2006 i mikrogram/liter.

Lokalens namn; **Svarvsjön**

Lokalens id; **63-141**



Svarvsjön, ligger norr om Öllösa.

RT90
X; 6563010 Y; 1565620


SWEREF99™
N; 6562086 E; 611598

Har provtagits
åren
1999 och 2006


Tyvär! saknas bild!

 **Trosaåns-vvf**

Ekologisk STATUS;
?
(enligt Miljö kvalitetsnormerna 2009)




Diagrammet visar ett prov av kvävehalten under åren 1999 och 2006 i mikrogram/liter.



Diagrammet visar ett prov av fosforhalten under åren 1999 och 2006 i mikrogram/liter.

Lokalens namn; **Svinsjön**

Lokalens id;



Svinsjön, ligger öster om Hedetorp.

Har provtagits
mellan åren
1972-2006


RT90
X 6554350 Y; 1588370

SWEREF99™
N; 6553704 E; 634444


Tyvärr saknas bild!

 **Trosaåns-vvf**

Ekologisk STATUS;
?
(enligt Miljökvalitetsnormerna 2009)



Diagrammet visar ett medel av kvävehalten under åren 1979-2006 i mikrogram/liter.



Diagrammet visar ett medel av fosforhalten under åren 1979-2006 i mikrogram/liter.

Lokalens namn; **Tallsjön**

Lokalens id; **63-101**



Tallsjön, ligger söder om Åkers styckebruk.

RT90
X 6567140 Y; 1572410

SWEREF99™
N; 6566297 E; 618335

Har provtagits
året 2006


Tyvär saknas bild!




Ekologisk STATUS;

?

(enligt Miljökvalitetsnormerna 2009)




Diagrammet visar ett prov av kvävehalten under året 2006 i mikrogram/liter.



Diagrammet visar ett prov av fosforhalten under året 2006 i mikrogram/liter.

Lokalens namn; **Tisjön**

Lokalens id;



Tisjön, ligger öster om Hedetorp.

RT90
X 6554640 Y; 1587060

SWEREF99™
N; 6553978 E; 633131

Har provtagits
året 2006


Tyvärr saknas bild!




Ekologisk STATUS;

?

(enligt Miljökvalitetsnormerna 2009)




Diagrammet visar ett prov av kvävehalten under året 2006 i mikrogram/liter.



Diagrammet visar ett prov av fosforhalten under året 2006 i mikrogram/liter.

Lokalens namn; **Toren**

Lokalens id; **63-130**



Toren, ligger norr om Öllösa.

RT90
X 6561740 Y; 1568110

SWEREF99™
N; 6560847 E; 614102

Har provtagits
året 2006


Tyvär saknas bild!




Ekologisk STATUS;

?

(enligt Miljökvalitetsnormerna 2009)



Diagrammet visar ett prov av kvävehalten under året 2006 i mikrogram/liter.



Diagrammet visar ett prov av fosforhalten under året 2006 i mikrogram/liter.

Lokalens namn; **Tovern**

Lokalens id; **63-117**



Tovern, ligger sydväst om Blacksta.

RT90
X 6555880 Y; 1574280

SWEREF99™
N; 6555064 E; 620341

Har provtagits
året 2006

Tyvärr saknas bild!




Trosaåns-vvf


Ekologisk STATUS;

?

(enligt Miljökvalitetsnormerna 2009)



Diagrammet visar ett prov av kvävehalten
året 2006 i Mikrogram/liter.



Diagrammet visar ett prov av fosforhalten
året 2006 i Mikrogram/liter.

Lokalens namn;
Trehörningen

Lokalens id;



Trehörningen, ligger öster om Hedetorp.

RT90
X 6555070 Y; 1588180

SWEREF99™
N; 6554422 E; 634245

Har provtagits
mellan åren
1973-2006


Tyvär! saknas bild!




Ekologisk STATUS;

?

(enligt Miljökvalitetsnormerna 2009)




Diagrammet visar ett prov av kvävehalten under åren 1979-2006 i mikrogram/liter.



Diagrammet visar ett prov av fosforhalten under åren 1979-2006 i mikrogram/liter.

Lokalens namn; **Trullsjön**

Lokalens id; **63-98**



Trullsjön, ligger väster om Eklund.


RT90
X 6564790 Y; 1568690

SWEREF99™
N; 6563903 E; 614645


Har provtagits
året 2006



Ekologisk STATUS;
?
(enligt Miljökvalitetsnormerna 2009)




Diagrammet visar ett prov av kvävehalten under året 2006 i mikrogram/liter.



Diagrammet visar ett prov av fosforhalten under året 2006 i mikrogram/liter.

Lokalens namn; **Trynen**

Lokalens id; **63-46**



Trynen, ligger väster om Närlunda Sätteri.

Har provtagits
åren
1989 och 2006

RT90
X 6554900 Y; 1576250

SWEREF99™
N; 6554108 E; 622322


Tyvärri saknas bild!

 **Trosaåns-vvf**


Ekologisk STATUS;

?

(enligt Miljökvalitetsnormerna 2009)



Diagrammet visar ett medel/prov av kvävehalten under åren 1989 och 2006 i mikrogram/liter.



Diagrammet visar ett medel/prov av fosforhalten under åren 1989 och 2006 i mikrogram/liter.

Lokalens namn; **Trynen**

Lokalens id; **63-106**



Trynen, ligger väster om Blacksta.

RT90
X 6558880 Y; 1572570


SWEREF99™
N; 6558042 E; 618595

Har provtagits
året 2006




Trynen vid Solvik.
Foto; Bertil Karlsson

Ekologisk STATUS;
?
(enligt Miljökvalitetsnormerna 2009)




Diagrammet visar ett prov av kvävehalten under året 2006 i mikrogram/liter.



Diagrammet visar ett prov av fosforhalten under året 2006 i mikrogram/liter.

Lokalens namn; **Trönsjön**

Lokalens id; **A015**



Trönsjön, ligger norr om Molstaberg.

Har provtagits
mellan åren
1950-2012


RT90
X 6552380 Y; 1591800

SWEREF99™
N; 6551776 E; 637897


Tyvärr saknas bild!

 **Trosaåns-vvf**

Ekologisk STATUS;
?
(enligt Miljö kvalitetsnormerna 2009)




Diagrammet visar ett medel av kvävehalten under åren 1979-2011 i mikrogram/liter.



Diagrammet visar ett medel av fosforhalten under åren 1979-2011 i mikrogram/liter.

Lokalens namn; **Trönsjön**

Lokalens id; **63-41**



Trönsjön, ligger väster om Mälby.

RT90
X 6544590 Y; 1586130

SWEREF99™
N; 6543921 E; 632323


Har provtagits
året 2006

Tyvärr saknas bild!




Trosaåns-vvf

Ekologisk STATUS;
?
(enligt Miljökvalitetsnormerna 2009)




Diagrammet visar ett prov av kvävehalten under året 2006 i mikrogram/liter.



Diagrammet visar ett prov av fosforhalten under året 2006 i mikrogram/liter.

Lokalens namn; **Tången**

Lokalens id; **63-120**



Tången, ligger öster om Öllösa.


RT90
X 6560020 Y; 1569340

SWEREF99™
N; 6559142 E; 615352


Har provtagits
året 2006



Ekologisk STATUS;
?
(enligt Miljökvalitetsnormerna 2009)




Diagrammet visar ett prov av kvävehalten under året 2006 i mikrogram/liter.



Diagrammet visar ett prov av fosforhalten under året 2006 i mikrogram/liter.

Lokalens namn; **Tällsjön**

Lokalens id; **63-80**



Tällsjön, ligger väster om Vreta.

RT90
X 6560400 Y; 1583600


SWEREF99™
N; 6559695 E; 629603

Har provtagits
året 2006


Tyvärr saknas bild!

 Trosaåns-vvf

Ekologisk STATUS;
?
(enligt Miljökvalitetsnormerna 2009)




Diagrammet visar ett prov av kvävehalten under året 2006 i mikrogram/liter.



Diagrammet visar ett prov av fosforhalten under året 2006 i mikrogram/liter.

Lokalens namn; **Uddsjö**

Lokalens id;



Uddsjö, ligger vid Mölnbo.

RT90
X 6548055 Y; 1594025

SWEREF99™
N; 6547480 E; 640173


Har provtagits
mellan åren
1972-2006

Tyvärr saknas bild!




Trosaåns-vvf

Ekologisk STATUS;
?
(enligt Miljökvalitetsnormerna 2009)



Diagrammet visar ett medel av kvävehalten under åren 1979-2006 i mikrogram/liter.



Diagrammet visar ett medel av fosforhalten under åren 1979-2006 i mikrogram/liter.

Lokalens namn; **Valasjön**

Lokalens id; **63-42**



Valasjön, ligger vid Gnesta.

RT90
X 6549490 Y; 1584100


SWEREF99™
N; 6548794 E; 630234

Har provtagits
året 2006




Valasjön.
Foto; Bertil Karlsson

Ekologisk STATUS;
?
(enligt Miljö kvalitetsnormerna 2009)



Diagrammet visar ett prov av kvävehalten under året 2006 i mikrogram/liter.



Diagrammet visar ett prov av fosforhalten under året 2006 i mikrogram/liter.

Lokalens namn; **Varvarn**

Lokalens id;



Varvarn, ligger väster om Vrå.

RT90
X 6543590 Y; 1595670

SWEREF99™
N; 6543036 E; 641871

Har provtagits
mellan åren
1972-1985

Tyvär saknas bild!




Trosaåns-vvf


Ekologisk STATUS;

?

(enligt Miljökvalitetsnormerna 2009)



Diagrammet visar ett prov av kvävehalten under året 2006 i mikrogram/liter.



Diagrammet visar ett prov av fosforhalten under året 2006 i mikrogram/liter.

Lokalens namn;

Vattenledningskärret

Lokalens id;



Vattenledningskärret, ligger vid Molstaberg.

RT90

X; 6550590 Y; 1590580

SWEREF99 TM

N; 6549972 E; 636699

Har provtagits
mellan åren
1972-1973

Tyvär saknas bild!




Trosaåns-vvf


Ekologisk STATUS;

?

(enligt Miljökvalitetsnormerna 2009)




Diagrammet visar ett prov av kvävehalten under åren 1972 och 1973 i mikrogram/liter.



Diagrammet visar ett prov av fosforhalten under åren 1972 och 1973 i mikrogram/liter.

Lokalens namn; **Vittingen**

Lokalens id; **63-21a**



Vittingen, ligger nordväst om Ehrendal.

RT90
X; 6542260 Y; 1584720

SWEREF99™
N; 6541574 E; 630941

Har provtagits
året 2006

Anmärkning;
Igenväxt (2006)

Tyvär saknas bild!



Ekologisk STATUS;
?
(enligt Miljökvalitetsnormerna 2009)

Kväve


■ Kväve (Mikrogram/l)



Tyvär fanns ingen data över kvävehalten 2006.

Fosfor


■ Fosfor (Mikrogram/l)



Tyvär fanns ingen data över fosforhalten 2006.

Lokalens namn; **Vårtan**

Lokalens id;



Vårtan, ligger väster om Vrå.


RT90
X; 6542920 Y; 1595300

SWEREF99 TM
N; 6542362 E; 641509


Har provtagits
mellan åren
1972-2006



Ekologisk STATUS;
?
(enligt Miljökvalitetsnormerna 2009)




Diagrammet visar ett prov av kvävehalten under åren 1995 och 2006 i mikrogram/liter.



Diagrammet visar ett prov av fosforhalten under åren 1995 och 2006 i mikrogram/liter.

Lokalens namn; **Väsby
långsjön**

Lokalens id;



Väsby långsjön, ligger nordöst om Hedetorp.


RT90
X; 6556120 Y; 1586930

SWEREF99™
N; 6555456 E; 632983


Har provtagits
mellan åren
1972-2006



Ekologisk STATUS;
?
(enligt Miljökvalitetsnormerna 2009)




Diagrammet visar ett prov av kvävehalten under året 2006 i mikrogram/liter.



Diagrammet visar ett prov av fosforhalten under året 2006 i mikrogram/liter.

Lokalens namn; **Västra Stensjön**

Lokalens id; **63-69**



Västra Stensjön, ligger norr om Hedetorp.

Har provtagits
mellan åren
1991-2006

Har kalkats
Obs! Flera provpunkter i sjön

RT90
X; 6556970 Y; 1585550

SWEREF99™
N; 6556289 E; 631593


Tyvärr saknas bild!




Ekologisk STATUS;

?

(enligt Miljö kvalitetsnormerna 2009)



Diagrammet visar ett prov av kvävehalten under året 2006 i mikrogram/liter.



Diagrammet visar ett prov av fosforhalten under året 2006 i mikrogram/liter.

Lokalens namn; **Ålnacken**

Lokalens id; **63-131**



Ålnacken, ligger norr om Öllösa.

RT90
X; 6562060 Y; 1568110


SWEREF99™
N; 6561167 E; 614098

Har provtagits
året 2006


Tyvär! saknas bild!

 Trosaåns-vvf

Ekologisk STATUS;
?
(enligt Miljökvalitetsnormerna 2009)



Diagrammet visar ett prov av kvävehalten under året 2006 i mikrogram/liter.



Diagrammet visar ett prov av fosforhalten under året 2006 i mikrogram/liter.

Lokalens namn; **Ålsken**

Lokalens id; **63-153**



Ålsken, ligger väster om Björnlunda.

Har provtagits
året 2006

RT90
X; 6549160 Y; 1575620

SWEREF99™
N; 6548362 E; 621761


Tyvärr saknas bild!

 Trosaåns-vvf


Ekologisk STATUS;

?

(enligt Miljökvalitetsnormerna 2009)



Diagrammet visar ett prov av kvävehalten under året 2006 i mikrogram/liter.



Diagrammet visar ett prov av fosforhalten under året 2006 i mikrogram/liter.

Lokalens namn; **Älgsjön**

Lokalens id; **63-109**



Älgsjön, ligger vid Jakobsberg.

RT90

X; 6561930 Y; 1572880

SWEREF99™

N; 6561094 E; 618868

Har provtagits
året 2006

Tyvär! saknas bild!




Trosaåns-vvf


Ekologisk STATUS;

?

(enligt Miljökvalitetsnormerna 2009)




Diagrammet visar ett prov av kvävehalten under året 2006 i mikrogram/liter.



Diagrammet visar ett prov av fosforhalten under året 2006 i mikrogram/liter.

Lokalens namn; **Älskaren**

Lokalens id; **63-95**



Älskaren, ligger norr om Eklund,
längs Sörmanlandsleden.

Har provtagits
året 2006

RT90
X; 6565140 Y; 1570980

SWEREF99 TM
N; 6564280 E; 616930


Tyvär! saknas bild!

 Trosaåns-vvf


Ekologisk STATUS;

?

(enligt Miljö kvalitetsnormerna 2009)



Diagrammet visar ett prov av kvävehalten
under året 2006 i mikrogram/liter.



Diagrammet visar ett prov av fosforhalten
under året 2006 i mikrogram/liter.

Lokalens namn; **Ärlången**

Lokalens id; **63-7**



Ärlången, ligger söder om Ehrendal.

RT90
X; 6538290 Y; 1586400

SWEREF99™
N; 6537626 E; 632668

Har provtagits
året 2006


Tyvär! saknas bild!

 Trosaåns-vvf


Ekologisk STATUS;

?

(enligt Miljökvalitetsnormerna 2009)



Diagrammet visar ett prov av kvävehalten under året 2006 i mikrogram/liter.



Diagrammet visar ett prov av fosforhalten under året 2006 i mikrogram/liter.

Lokalens namn; **Östra Stensjön**

Lokalens id; **63-70**



Östra Stensjön, ligger öster om Marieberg.

RT90
X; 6556810 Y; 1585960

SWEREF99™
N; 6556134 E; 632005

Har provtagits
åren
1994 och 2006


Tyvärr saknas bild!




Ekologisk STATUS;

?

(enligt Miljökvalitetsnormerna 2009)



Diagrammet visar ett prov av kvävehalten under året 2006 i mikrogram/liter.



Diagrammet visar ett prov av fosforhalten under året 2006 i mikrogram/liter.

Lokalens namn; **Övre
Gällringen**

Lokalens id; **63-118**



Övre Gällringen, ligger söder om Öllösa.

RT90
X; 6557440 Y; 1568830


SWEREF99™
N; 6556557 E; 614874

Har provtagits
mellan åren
1988-2006




Övre Gällringen.
Foto; Bertil Karlsson

Ekologisk STATUS;
Otillfredsställande
(enligt Miljö kvalitetsnormerna 2009)




Diagrammet visar ett medel av kvävehalten under åren 1988-2006 i mikrogram/liter.



Diagrammet visar ett medel av fosforhalten under åren 1988-2006 i mikrogram/liter.

Lokalens namn; **Övre
Malmtorpsdammen**

Lokalens id; **63-15b**



Övre Malmtorpsdammen, ligger mellan
Malmtrop och Eherndal.

Har Provtagits
året 2006


RT90
X; 6540890 Y; 1585730

SWEREF99™
N; 6540217 E; 631967




Övre Malmtorpsdammen.
Foto: Bertil Karlsson

Ekologisk STATUS;
?
(enligt Miljökvalitetsnormerna 2009)



Diagrammet visar ett prov av kvävehalten
under året 2006 i mikrogram/liter.



Diagrammet visar ett prov av fosforhalten
under året 2006 i mikrogram/liter.